

SNI 07-0408-1989

Standar Nasional Indonesia



CARA UJI TARIK LOGAM

1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, simbol simbol dan cara uji tarik dari logam.


2. DEFINISI


2.1. Regang dan Susut Penampang

- 2.1.1. Panjang ukur mula batang uji bagian prismetik batang yang diukur sebelum diuji yang dinyatakan dalam mm.
- 2.1.2. Luas penampang semula dari batang uji adalah luas penampang terkecil yang terletak di bagian panjang ukur sebelum diuji.
- 2.1.3. Regang putus disebut secara singkat "regang" adalah perpanjangan dari panjang ukur setelah batang uji putus, dinyatakan dalam persen (%) dari panjang ukur semula.
- 2.1.4. Susuit penempang adalah selisih antara luas penampang semula dan luas penampang pada tempat pulus, dinyalakan dalam persen (%) dari luas penampang semula.


2.2. Beban dan Tegangan

- 2.2.1. Beban maksimal adalah beban terbesar yang terjadi pada waktu pengujian tarik, dinyatakan dalam kgf (N).
- 2.2.2. Kuat tarik adalah tegangan yang didapak dari beban maksimum dibagi oleh bias penampang semula dari batang uji, dinyatakan dalam kgf/mm² (N/mm²).
- 2.2.3. Behan ulur adalah behan pada waktu terjadi deformasi plastis yang pada seketika tidak memmjukkan kenaikan behan, bahkan sering menurun, dinyatakan dalam kgf (N).
- 2.2.4. Batas ulur atau kuat ulur adalah beban ulur dibagi luas penampang semula dari batang uji, dinyatakan dalam kg(/mm² (N/mm²).
- 2.2.5. Batas ulur teratas atau kuat ulur teratas nelalah tegangan yang didapat dari beban, pada puncak pertama diagram tarik pada waktu terjadinya deformasi plastis dibagi oleh luas penganpang semula dari batang uji, dinyatakan dalam kgf/mm² (N/mm²).
- 2.2.6. Batas ulur terbawah atau kuat ulur terbawah adalah tegangan yang didapat dari beban terendah pada waktu terjadinya deformasi plastis, dibagi oleh luas penampang semula dari batang uji, dinyatakan dalam kgf/mm² (N/mm²).
- 2.2.7. Batas regang adalah tegangan yang didapat dari beban pada waktu terjadinya deformasi plastis yang tidak menunjukkan penurunan beban pada perpanjangan plastis dalam presentase tertentu dari panjang ukur semula, dibagi oleh luas penanpang semula dari batang uji, dinyatakan dalam kgf/mm² (N/mm²).
- 2.2.8. Batas regang 0,2 adalah batas ulur pada perpanjangan plastis 0,2': dari panjang ukur semula dibagi oleh bas penampang dari batang uji, dinyatakan dalam kgf/mm² (N/mm²).
- 2.2.9. Modulus clastisitas adalah nilai yang didapat dari tegangan elastis dibagi oleh regang elastis pada tegangan elastis yang bersangkutan.





Gambar 3
Penentuan Panjang Ukur Setelah Patah



Gambar 4

Batang Uji Setelah Dinji

secara mendekati perpanjangan C.

Dengan jarak 0,2 x , di mana A adalah regang, ditarik garis sejajar dengan garis modul B, sehingga memotong garis lengkung diagram tarik dan titik potong ini menentukan batas regang 0,2%.

3. SIMBOL - SIMBOL

L₁ = panjang bagian yang prismatis dalam mm

Lo = panjang ukur semula dalam mm

Lu = panjang ukur setelah putus dalam mm

So = panjang ukur setelah putus dalam mm

So = luas penampang semula (terkecil) dari bagian panjang ukur dalam mm²

Su = luas penampang pada tempat putus dalam mm²

Fm = beban maksimum dalam kgf

Lu = Lo = perpanjangan tetap setelah putus dalam mm

 $A = regang = \frac{Lu - Lo}{Lo} \times 100\%$

 $Z = susut penampang = \frac{So - Su}{So} \times 100\%$

 $Rm = kuat - tank = \frac{Fm}{So} kgf/mm^2 (N/mm^2)$

Q 0,2 = beban pada perpanjangan plastis 0,2 dalam kgf (N)

QH = beban pada batas ulur teratas kgf (N)

QL = beban pada tegangan ulur bawah kgf (N)

RcH = Tegangan ulur atas = $\frac{QH}{So}$ kgf/mm² (N/mm²)

RcL = Tegangan ulur bawah = $\frac{QL}{So}$ kgf/mm² (N/mm²)

Rp = Tegangan ulur

Rp 0,2 = Tegangan ulur 0,2

E = Modulus Elastisitas

S = sekon

4. CARA UJI.

4.1. Prinsip Pengujian

Pengujian terdiri dari penarikan batang uji secara terus menerus dengan gaya yang bertambah besar sampai putus dengan tujuan untuk menentukan nilai-nilai tarik.

4.2. Batang Uji

Bentuk dan ukuran batang uji tarik menurut SII.0318 - 80, Batang Uji Tarik untuk Logam.

4.3. Peralatan

4.3.1. Mesin Uji

Uji tarik dilakukan pada mesin uji tarik. Jalannya pembebanan,

beban maksimum dan beban putus harus dapat dibaca. Mesin uji tarik harus dikalibrasi menurut ketentuan kalibrasi mesin uji yang berlaku dan harus memenuhi syarat sebagai tingkat (grade) tertentu.

Pembacaan beban harus dapat sampai 10°; di atas beban maksimum menurut skala penunjuk beban yang dipakai pada mesin uji tarik.

4.3.2. Alat Jepit Batang-Uji

Alat jepit batang uji harus sedemikian rupa, sehingga waktu pengujian, behan tarik harus segaris lurus dengan sumbu batang uji yang dijepit.

4.4. Pelaksanaan Pengujian

4.4.1. Suhu Uji

Úji tarik dilakukan pada suhu ruang, Jika diisyaratkan lain, suhu harus dicantumkan pada laporan hasil uji.

4.4.2. Kecepatan Uji

Apabila tidak ada ketentuan khusus, kerepatan uji diatur sebagai berikut :

Sebelum méncapai, batas ulur, kerepatan uji diatur jangan lebih dari 1 kgf/mm² /× (9,8 N/mm² /s).

4.5. Penentuan Nilai-nilai Tarik

4.5.1. Penentum Kuat Tarik

Kuat tarik :

$$RM = \frac{Fmf}{So} \cdot kg/mm^2 (N/mm^2)$$

4.5.2. Penentuan Batas Ulur

Batas ulur teratas :

Rell =
$$\frac{Q11}{So}$$
 kg/mm² (N/mm²)

Batas ulur terhawah :

4.5.3. Penentum Tegangan Ulur 0.2

Tegangan ular 0,2 (Rp.0,2) adalah nilai tegangan untuk deformasi plastis sebesar 0,23 LO yang merupakan hasil bagi nilai batas beban ular dengan luas penampang mula dengan rumus Fo Rp.0,2 Fo.2

4.5.4. Penentuan Regang

- 4.5.4.1. Batang uji sebelum ditarik, bagian balara titik-titik pengukur O₁ dan O₂ dibagi dahan beberapa bagian yang genap dan sama.
- 4.5.4.2. Penentuan nilai renggang putusnya batang uji pada daerah a, maksimum pada titik a, alau ve igambar 3) adalah sebagai betikut:

- a. Bagian bagian batang mit yang teleb paras dalekatkan kepihali dan dinkur jarak antara kedap titik O₁ dan O₂ mundapadkan pangang akur setelah patus 1.a.
- b. Regang selelah pulius dilientukan sebagai berikan

$$A = \begin{bmatrix} -1.0 & 1.0 \\ 1.0 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.00 \end{bmatrix}.$$

- 4.5.4.3. Penentuan nijai regang apabala setelah patre, batang mpagabala setelah patre, batang mpagabala ketak x₁ .e ac x₂ agambalah dalah sebagai berikut:
 - Balang uji selelah diuji sampas putus dilekatkan kembali dan ditentukan tituk t dandan bagian bagian P = O₁ sama dengan P = 1.
 Panjang 0 1 disebut b₁ (gamber 4).
 - b. Apabila jumlah bagian-bagian sutara 1 dan O adalah genap, diterdukan titik 2 pada jarah dari titik 1 sebesar $\frac{D}{2}$ di mana a adalah pondah bagian bagian antara titik 1 dan O_2 .
 - c. Apabila jumlah bagian-bagian autara triik 1 dan O a adalah ganjil ditentukan titik 2 pada paak dan tuik l sebesar

$$\frac{(n-1)+(n+1)}{2}$$

- d. Jarak antara tilik I dan telik 2 disebut 1, (gandar D)
- e. Nilai tegang ditentukan sebagai berakut :

4.5.4.4. Penentuan Susut Penampang

Susat penampang di tempat ditentukan putus adalah

$$Z = \frac{So - Su}{Su} \times 100^{\circ}$$

4.5.4.5. Penentuan Modulus Elastisites

Modulus Elastisitas adalah:

$$F = \frac{Rm}{\Lambda} \cdot (kgf/mm^2)$$

Catatan :

4



BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail: bsn@bsn.go.id